




INFORMATIVO ENGENHARIA

Ref: Substituição dos jogos de bronzinas centrais GM Família I.

Informamos a substituição da peça SBC-644-C (Flange Rígido) pela SBC-670-S (Flange Montado) alterando o numero dos jogos conforme abaixo.

A composição do jogo foi alterada de flange rígido superior e inferior para bronzina de montado superior e bronzina plana inferior, seguindo a atualização técnica efetuada pela montadora.



O novo jogo é intercambiável para as aplicações Família I Motor 1.0 / 1.3 / 1.4 / 1.6 - 8v e 16v - EFI / MPFI / Motor 1.0 8v VHC / VHCE - Corsa, Celta / Motor 1.8 8v - Spin, Corsa, Meriva, Montana, Cobalt, Strada, Palio, Doblo, Punto / Motor 1.8 16v - Meriva, Stilo / Motor 1.4 Econoflex - Corsa, Prisma, Agile, Cobalt / Motor 1.0 / 1.4 Onix (Flex).

Lançamentos

Lançamos os itens abaixo para o Mercado de Reposição Nacional

Produto	Canal	DE Material / EDI	Descrição	PARA Material / EDI	Descrição	Segmento	Código de Barras	Classificação Fiscal	Origem do Material	Embalagem (mm)			Peso Bruto	Qtde Mínima	Aplicação
										C	L	A			
Bronzina de Mancel	MAHLE	BC0140452-00361020	SM14452 STD SPA	BC0140880-00361020	SM0140880 STD	Leve	7894766734544	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	155	80	30	0,240	1	CHEVROLET Motor 1.0 / 1.3 / 1.4 / 1.6 - 8v e 16v - EFI / MPFI / Motor 1.0 8v VHC / VHCE - Corsa, Celta / Motor 1.8 8v - Spin, Corsa, Meriva, Montana, Cobalt, Strada, Palio, Doblo, Punto / Motor 1.8 16v - Meriva, Stilo / Motor 1.4 Econoflex - Corsa, Prisma, Agile, Cobalt / Motor 1.0 / 1.4 - Onix - Flex
Bronzina de Mancel	Metal Leve	BC0140452-00361021	SBC-452-J-STD SPA	BC0140880-00361021	SBC-880-J STD	Leve	7894766734551	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	155	80	30	0,240	1	