

Sayı no. 02/2020

MAN soğutma sıvısı radyatörlerindeki ilave bağlantı yuvası


*Bazı MAHLE soğutma sıvısı radyatörleri, özel olarak Euro 6 egzoz gazı normuna sahip araçlar için ilave bir bağlantı yuvası ile donatılmıştır. Bununla birlikte, söz konusu soğutma sıvısı radyatörleri, Euro 4 ve Euro 5 egzoz gazı normuna sahip araçlarla da uyumludur.*

MAN uygulamaları için aşağıdaki MAHLE soğutma sıvısı radyatörleri bu durumdan etkilenmektedir:

- CR 701 000P
- CR 702 000P
- CR 770 000P
- CR 1167 000P
- CR 1168 000P

Genleşme haznesindeki ikinci bağlantı yuvası, Euro 6 araçlarda ilave bir soğutma sıvısı hortumu nedeniyle gereklidir. Euro 4 ve Euro 5 araçlarda, bağlantı yuvasının kullanılabileceği böyle bir ilave hortum yoktur. Bu durumda, soğutma sıvısının dışarıya sızmasını önlemek için, bağlantı yuvası bir kör tapa ile kapatılmalıdır.

Kör tapa soğutma sıvısı radyatörleri ile birlikte verilmektedir ve kaybedilmesi durumunda, aşağıdaki parça numarası ile doğrudan MAN yedek parça satış birimi aracılığıyla sipariş edilebilir: 36.06140-0045



Resim 1: Tek bağlantı yuvasına sahip eski nesil genleşme haznesi



Resim 2: İki bağlantı yuvalı yeni nesil genleşme haznesi



Resim 3: EURO 4 ve 5 araçlarda bağlantı yuvası bir kör tapa ile kapatılmalıdır

### ÖNEMLİ!

Kullanılmayan bağlantı yuvaları genel olarak kontrol edilmeli ve gerekirse bir kör tapa ile kapatılmalıdır. Kaçak ve sızıntıları önlemek için, açılan hortum bağlantılarındaki contalar daima değiştirilmelidir. Yeni sızdırmazlık halkaları, hasarları önlemek için montaj yapmadan önce yeni soğutma sıvısı ile yağlanmalıdır. Soğutma devresini onanırken, sisteme prensip olarak yeni soğutma sıvısı doldurulmalı ve eski soğutma sıvısı uygun şekilde bertaraf edilmelidir!