



Dijagnostika greške na klima-uređaju pomoću uređaja za servisiranje klimatizacionog sistema



Scenario 1 – klima-uređaj „ISKLJ.“

- Kada je klima-uređaj isključen, visoki i niski pritisak prikazuju istu vrednost. Kada je temperatura okoline 20 °C ta vrednost iznosi otrilično 5 bara. To znači da u sistemu ima rashladnog sredstva. Ali ne može se reći koliko rashladnog sredstva je u sistemu – da li preveliko, previše ili ispravna količina.


Indikacije temperature za scenarije od 1 do 7 odnose se na temperature srednje mlaznice za ispuštanje vazduha kod temperature okoline od 20 °C.



Scenario 2 – klima-uređaj „UKLJ.“


- Postavite klima-uređaj na najhladniji stepen „LO“. Visoki pritisak od 12 do 15 bara, niski pritisak od 1,5 do 2,1 bara, temperatura na srednjim mlaznicama za ispuštanje vazduha od +2 do +8 °C. Klima-uređaj radi dobro. Naša preporuka: Prekontrolišite svake dve godine količinu rashladnog sredstva (servisiranje klimatizacionog sistema).

Količine za punjenje rashladnog sredstva i ulja za kompresor klima-uređaja




Scenario 3 – premalo rashladnog sredstva u sistemu

- Slab kapacitet hlađenja. Visoki pritisak osciluje između 7 i 12 bara (prenisko). Niski pritisak oko 0 bara (prenisko).
Najčešći uzroci:
 - dugo nije rađeno servisiranje klimatizacionog sistema.
 - oštećenja i nezaptivena mesta na klimatizacionom sistemu.




Scenario 4 – nema rashladnog sredstva u sistemu

- Visoki pritisak i niski pritisak 0 bara. Bez kapaciteta hlađenja, ne uključuju se magnetne spojnice, kompresor.
Najčešći uzroci:
 - kondenzator (npr. udar od kamena).
 - prelomljen vod (npr. nezgoda ili lom usled zamaranja materijala).
 - neispravne zaptivke (npr. krhkost zaptivke zbog dužeg nekorišćenja klima-uređaja u zimskim mesecima).




Scenario 5 – neispravan kompresor klima-uređaja

- Visoki pritisak i niski pritisak 5 bara, bez kapaciteta hlađenja.
Najčešći uzroci:
 - oštećenja klipa usled premalo rashladnog sredstva u sistemu.
 - pregrejana/izgorela magnetna spojnica.
 - loš električni kontakt (npr. korozija) na nasadnom spolu, magnetnom kalemu ili regulacionom ventilu.
 - iskičilo je ozubljenje na glavčini remenice usled vibracije.
 - došlo je do izazivanja spojnica preopterećenja usled preopterećenja ili vibracija na remenu.
 - regulacioni ventil zaglavljen usled stranog tela u cirkulacionom sistemu.
 - oštećena ploča ventila usled hidrauličkog udara.



Scenario 6 – redukovani prenos topline kod kondenzatora klima-uređaja

- Slab kapacitet hlađenja. Visoki pritisak i niski pritisak previsoki.
Najčešći uzroci:
 - spolja zaprljeni kondenzator klima-uređaja.
 - zarddale lamele.
 - nečistoće u unutrašnjosti cevi u kondenzatoru usled zaptivnog sredstva.



Scenario 7 – začepljjen sušač filtera

- Bez kapaciteta hlađenja. Visoki pritisak i niski pritisak očigledno preniski. Vod između sušača filtera i ekspanzionog ventila je spolja zaleden.
Najčešći uzroci:
 - začepljjen sušač filtera jer nije zamenjen novim nakon popravke klima-uređaja.
 - dodata je zaptivno sredstvo u sistem koji je začepilo sušač filtera.

BEHR®

MAHLE