




ENG_017/2019

10/10/2019

INFORMATIVO ENGENHARIA**Ref: Substituição do jogo de bronzina de biela MWM MAR-I 229 6.2L**

Informamos a substituição das peças SBC-460-S/I para BC-1685-S/I utilizadas nos novos jogos M0131685 e BC-1685-P em substituição aos jogos antigos SM13460 e SBC-460-P, seguindo a atualização técnica efetuada pela montadora.



As duas versões podem ser aplicadas normalmente sem alterar a performance do motor.



LANÇAMENTOS

Lançamos os itens abaixo para o Mercado de Reposição Nacional

Produto	Canal	DE Material / EDI	Descrição	PARA Material / EDI	Descrição	Segmento	Código de Barras	Classificação Fiscal	Origem do Material	Embalagem (mm)			Peso Bruto	Qtde Mínima	Aplicação
										C	L	A			
Bronzina de Mancel	MAHLE	BC0130460-00350220	SM13460 STD SPA	BC0131685-00050220	M0131685 STD	Agrícola / Pesado	7894766716533	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	80	80	48	0,120	1	MWM Motor TD229 / D229EC Aspirado Reforçado - Agrícola, Veicular
Bronzina de Mancel	Metal Leve	BC0130460-00350221	SBC-460-P STD SPA	BC0131685-00050221	BC-1685-P-STD	Agrícola / Pesado	7894766716540	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	80	80	48	0,120	1	
Bronzina de Mancel	MAHLE	BC0130460-10350220	SM13460 0,25 SPA	BC0131685-10050220	M0131685 0,25	Agrícola / Pesado	7894766716557	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	80	80	48	0,120	1	
Bronzina de Mancel	Metal Leve	BC0130460-10350221	SBC-460-P 0,25 SPA	BC0131685-10050221	BC-1685-P-0,25	Agrícola / Pesado	7894766716564	84833029	0 Nacional - exceto indicado para códigos 3, 4, 5 ou 8	80	80	48	0,120	1	