



ENG\_007/2023

27/06/2023

## INFORMATIVO DE ENGENHARIA

### Ref: Substituição de KX89/2D por KX89/1D

Informamos que o item KX89/2D será substituído e todas as aplicações/correlações atendidas pelo mesmo, passará para o item KX89/1D.

Dados alterados:

	DE:	PARA:
<b>Descrição Mahle:</b>	KX89/2D	KX89/1D
<b>Código SAP:</b>	FTKX00089-02019120 FTKX00089-02019121	FTKX00089-01019120 FTKX00089-01019121
<b>Correlação:</b>	Racor 2040TP30M; MANN P1234; Tecfil PD204; Fram CS3558; Donaldson P552040; Fleetguard FS1207;	Racor 2040PMOR; Tecfil PD204/1; Fram CS3558RV; WEGA FCD0732; Hengst E7040KP30; Donaldson P552044; Fleetguard FS20403;

As informações de aplicações serão incluídas na lista de preços e nos catálogos eletrônicos.

DE:



PARA:



Em caso de dúvidas, por favor contatar o responsável comercial de sua região !